

令和3年度道志村通学路合同安全点検に基づく安全対策箇所一覧（点検後）

【道志小中学校】

No.	路線名	箇所名	通学路の状況・危険箇所の内容	点検に基づく対策計画	事業主体	対策時期	富士東部 通し番号
継続 1	国道413号	野原地区	高低差やカーブがあり、バス停が見えづらい。 道路を横断する際に車が見えづらく危険。	①安全指導の徹底 ②クイックシートの敷設 ③視距改良のため竹林一部伐採	①小中学校 ②山梨県 ③道志村	①R3.10～(継続) ②R3年度予定 ③R3年度予定	3-〇〇-道志01
新規 2	国道413号	笹久根地区	バスを待つ場所が路側帯が狭く危険。 横断歩道がなく危険。	①安全指導の徹底 ②長又方面行きバス停を反対車線のスペースに設置。 ③クイックシートの敷設	①小中学校 ②道志村 ③山梨県	①R3.10～(継続) ②R3年度予定 ③R3年度予定	3-〇〇-道志02
継続 3	国道413号	大栗地区	国道を横断するとき、横断歩道がないので危険。	①安全指導の徹底 ②クイックシートの敷設 ③グリーンベルトの敷設	①小中学校 ②山梨県 ③山梨県	①R3.10～(継続) ②R3年度予定 ③R3年度予定	3-〇〇-道志03
継続 4	国道413号	馬場地区	直線で車がスピードを出していて危険。 歩道が狭く、草木が飛び出していて危険。	①安全指導の徹底 ②滞留所の設置 ③草刈りの実施	①小中学校 ②村・県 ③道志村	①R3.10～(継続) ②R3年度予定 ③R4～(継続)	3-〇〇-道志04
継続 5	国道413号線	竹之本地区	路側帯が狭く、車がスピードを出していて危険。	①安全指導の徹底	①小中学校	①R3.10～(継続)	
継続 6	村道	岩瀬	歩行者が車と接触する危険性がある。	①安全指導の徹底	①小中学校	①R3.10～(継続)	
継続 7	国道413号	東和出村地区	見通しが悪く、車がスピードを出していて危険。 擁護壁の上部から草木が飛び出していて見通しが悪く、また崩落の危険性がある。	①安全指導の徹底 ②草刈の実施 ③視距改良工事の実施	①小中学校 ②道志村 ③道志村	①R3.10～(継続) ②R3～(継続) ③R4予定	26-105-道志02
継続 8	国道413号	西和出村地区	直線で車がスピードを出していて危険。 にいつ商店前の歩道帯が狭く危険。 村道から国道に出る際に見通しが悪い。	①安全指導の徹底 ②見守り活動の実施 ③カーブミラーの設置	①小中学校 ②大月署・村 ③安全協会	①R3.10～(継続) ②R3.10～(継続) ③R3年度予定	
継続 9	県道	神地地区	法面や歩道に草木が生えていて通行に支障がある。 蛇などが出て危険。	①草刈の実施(法面・歩道)	①山梨県	①R4～(継続)	31-036-道志03
継続 10	国道413号	中山地区	道の駅周辺は混みやすく、またスピードも出ているため危険。	①安全指導の徹底 ②見守り活動の実施	①小中学校 ②道志村	①R3.10～(継続) ②R3.10～(継続)	
継続 11	国道413号	下善之木地区	バス停周辺が狭く危険。	①安全指導の徹底 ②視距改良工事の実施	①小中学校 ②山梨県	①R3.10～(継続) ②R3.10～(継続)	28-068-道志04
継続 12	国道413号	板橋地区	国道に歩道がなく、車がスピードを出すので危険。	①安全指導の徹底 ②スピード取締りの実施	①小中学校 ②大月署	①R3.10～(継続) ②R3.10～(継続)	
継続 13	国道413号	白井平地区	バス停まで歩くとき、神奈川県側の車が見えない。 車がスピードを出したまま急カーブするため危険。	①安全指導の徹底 ②クイックシートの設置 ③基礎カーブミラーの設置	①小中学校 ②山梨県 ③安全協会	①R3.10～(継続) ②R3年度予定 ③R3年度予定	31-037-道志04
継続 14	国道413号	村全域	車やバイクがスピードを出しすぎないように措置を施してほしい。歩道とガードレールを設置してほしい。	①安全指導の徹底 ②見守り活動の実施 ③交通安全指導・スピード取締りの実施 ④歩道・ガードレールの設置	①小中学校 ②道志村 ③大月署 ④山梨県	①R3.10～(継続) ②R3.10～(継続) ③R3.10～(継続) ④R3年度予定	